

ERING CONDOR Bezeichnung: B 448 H HVÂ Â Modell: Jahr:

Ering Condor B 448 H HV
Art. Nr.: 26096, 26106



Blatt 1 von 1

Bild	Teil-Nr.	Bezeichnung	St.
	75350	Motor Tecumseh Centura 40S	
2	75290	Gehäuse 48 H B. El 99	1
3	72050	Klappe-Sicherheit 48H	1
4	60410	Winkel-Halte-Fangvorrichtung	1
5	72930	Schaltbügel Br. 48 Ergo	1
6	70230	Rad 180 mm GL RAM 180-88	2
7	16060	Radbolzen HV	4
8	72090	HV-Klappe Griffteil re. + li. ER/93	4
9	72110	Tellerfeder 25x12,2x0,8	8
10	72080	HV-Blatt ER/93	4
11	73100	Bundbuchse Br. Griff - O	2
12	72070	HV-Griffteil re. ER/93	2
12	72080	HV-Griffteil li. ER/93	2
13	60190	Griffunterteil 48/95	1
14	74760	Griffoberteil 48m. Br. Ergo	1
15	70940	Rad 150 mm GL	2
16	60520	Stabilisierungsblech 48	1
17	72890	Seilzug-Motorbremse T m. Bowdenzug	1
18	60510	Achse-Sicherheitsklappe	1
19	60450	Feder Schenkel links	1
20	60490	Feder Schenkel rechts	1
22	13990	Federkeil Asp.	1
23	17630	Messerfätsch Asp. 4 Tk.VW 82	1
24	65590	Scheibe-Reib-Messer	1
25	19970	Messerbalken 48 H B 85	1
26	19880	Messerbalken 48 S B R 85	1
27	60440	Sicherungsblech Messer RM	1
28	65660	Beilagscheibe Messer	1
29	17660	Messerschraube 2 1/2 Zoll	1
30	62410	Kabelklammer	1
31	60570	Kralienklammerscheibe-Achse Sicherheitskl.	1
32	13570	Sechskantschraube 8x16	4
33	60940	Zierkappe Rad 150-88	2
34	18500	Sechskantschraube 8x12	4
35	17070	Kralienklammerscheibe A8	1
36	17650	Sechskantschraube 8x12	2
37	12270	Sechskantschraube 5x40	2
38	13550	Sechskantschraube 8x30	3
39	72100	HV-Bolzen ER/93	4
40	62780	Mutter-Sperrzahn M8	6
41	62770	Mutter-Sperrzahn M8	6
42	65620	Mutter-Sperrzahn M10	4
43	62730	Flügelmutter M8	2
44	13380	Mutter selbstsichernd M8	3
45	72320	Zierkappe Rad 180 mm	2
47	10420	Senkschraube 8x12	4
48	13250	Beilagscheibe A10	4
49	19100	Beilagscheibe A 8	3
50	13370	Mutter M8	1
52	75070	Halbrundscheibe 8x45	2
53	13280	Zahnscheibe A10	1
55	13360	Mutter M5	2
56	74730	Seilführung Holmstart	1
Änderung bei Modell Art. Nr.26106			
	73700	Motor Br. & Str. Quattro 40	1
17	72900	Seilzug Br. & Str. m. Bowdenzug Br.	1

